Herstelwerkzaamheden Maasband

aanvullen erosiegat, ca. 35.000 m3, aanbrengen pleisterlaag en herstellen bestorting

DP-01
Aansluiten op bestaande situatie
Zoekgebied aansluiting bestaande situatie
MAASDIJKWEG
MAASBANDERVAART
LEUTHERHOEKWEG
MAASBANDERWEG
30a
32
34
36
30
28
26
24
3

Dwarsprofiel DP-01
t.o.v. as Maas_traject 34.1-39.3_001
bij metrering 559.686
Schaal 1:200

15.000m t.o.v. NAP

Aanvoer route

Tijdelijk depot

Werkweg met rijplaten in talud

ponton 12 x 3 m
ponton 12 x 3 m
18,00
16,00
24,00
5,00
7,00
45,00

Afpleisterlaag met grove stenen
ponton 12 x 3 m
ponton 12 x 3 m
Werkweg in talud vanaf depot
Steunberm t.b.v. werkweg??
Erosiegat vullen met toutvenant

Trail to
Stado